



## SOLDADURA AEROBUT NICA

### CONJUNTOS BUTANO-PROPANO



15000030



14600203



14600106



14600602



14600510

gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0302700	15000030	Conjunto fontanero, pintor y bricolaje. Para botellas azules, rojas, verdes y amarillas.
0302701	14600203	Conjunto instalador y electricista. Certificado por T V
0302702	14600106	Conjunto calefactor fontanero
0302703	14600602	Conjunto calefactor fontanero. Certificado por T V
0302704	14600510	Profesional 2000. Certificado por T V

### SOPLETES AEROBUT NICOS



14800030



14600230



14600130

gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0302800	14600230	Mango soldadura fuerte con economizador
0302801	14600130	Mango soldadura fuerte sin economizador
0302802	14800030	Soplete chamuscador boquilla fi 7 mm
0302803	14600430	Lanza larga para soldadura fuerte

### BOQUILLAS AEROBUT NICAS PARA SOLDADURA FUERTE



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0302900	14600530	N... 0 de fi 15 mm. Consumo 75 gr/h, 830 Kcal/h.
0302901	14600531	N... 1 de fi 15 mm. Consumo 20 gr/h, 221 Kcal/h.
0302902	14600532	N... 2 de fi 15 mm. Consumo 40 gr/h, 445 Kcal/h.
0302903	14600533	N... 3 de fi 15 mm. Consumo 75 gr/h, 830 Kcal/h.
0302904	14600534	N... 4 de fi 19 mm. Consumo 260 gr/h, 2.875 Kcal/h.
0302905	14600535	N... 5 de fi 25 mm. Consumo 650 gr/h, 7.175 Kcal/h.
0302906	14600536	N... 6 de fi 29 mm. Consumo 1.200 gr/h, 13.260 Kcal/h.
0302907	14600537	N... 7 de fi 32 mm. Consumo 2.000 gr/h, 22.100 Kcal/h.
0302908	14600538	N... 8 de fi 42 mm. Consumo 4.100 gr/h, 43.305 Kcal/h.

### GRIFO ESCAPE LIBRE Y LIRAS PROPANO-BUTANO



73200000



72500230

gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0303000	73200000	Grifo de escape libre con tuerca y racor de salida para botellas de 1 a 3 Kg. Para botellas azules, rojas y amarillas.
0303001	72500230	Lira tubo blindado 8 x 14 (2,5 m)
0303002	72500130	Lira tubo blindado 5 x 10 (2,5 m)
0303003	72500335	Lira de tubo sin blindar 6 x 12 (2,5 m)



### SOPLETE AEROBUT NICO

Ref.	Código	Descripción	Temperatura	Autonomía
0303100	18020003	PT-500. Soldadura fuerte Laboratorios	1.350 °C	Hasta 120 min.
0303101	18020001	PT-200. Reparación del automóvil Mantenimiento industrial	1.300 °C	Hasta 120 min.



PT-200

gala gar.



soldadura aerobut nica

transformadores de soldadura al arco

## TRANSFORMADORES DE SOLDADURA AL ARCO

### MONOFASICOS REGULACIÓN MAGNÉTICA



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0303200	52000000	Nueva MINI GAR 140 A. 220/380 V
0303201	52070000	Nuevo MINI GAR 140 A. C 220/380 V(Consumo reducido)
0303202	52100000	Nuevo MINI GAR 180 A. 220/380 V
0303203	52170000	Nuevo MINI GAR 180 A C 220/380 V (Consumo reducido)
0303204	52200000	Nuevo NINI GAR 250 A. 220/380 V
0303205	52270000	Nuevo NINI GAR 250 A C 220/380 V (Consumo reducido)

### MONOFASICOS

Ref.	Código	Descripción
0303300	57281000	Mini Gar 130 A. 220/380 V. 12 puntos de regulación
0303301	57381000	Mini Gar 170 A. 220/380 V. 16 puntos de regulación
0303302	57481000	Mini Gar 200 A. 220/380 V. 16 puntos de regulación



gala gar.

### MONOFASICOS

Ref.	Código	Descripción
0303400	56600000	DAVID 130 A. 230 V. Regulación electrónica sistema PCPT
0303401	56700000	SUPER DAVID 135 A 230 V. Regulación electrónica sistema PCPT



gala gar.

rectificadores de soldadura al arco

## RECTIFICADORES DE SOLDADURA AL ARCO

### ELECTROMECANICOS MONOFASICOS

Ref.	Código	Descripción
0303500	51100000	GAR AC/DC 180 A. 230/380 V. Soldadura con todo tipo de electrodos y TIG. Equipado con accesorios para la soldadura con electrodos.
0303501	51200000	GAR AC/DC 250 A. 400 V. Soldadura de todo tipo de electrodos. Soldadura TIG. Soldadura de aluminio con unidad auxiliar MODULAR 300 HF.
0303502	51300000	GAR DC 250 M. 230/400 V.
0303503	65000000	MODULAR 330 HF. 220 V 50-60 Hz. Unidad auxiliar de alta frecuencia.

gala gar.

